



TECNOMOTOR

RELEASE 185:

I	Modifiche ai sistemi di Autodiagnosi
GB	Changes to the self-diagnosis systems
E	Cambios en los sistemas diagnóstico



Via Modena 34,
Correggio Italy
Tel +39 0522747411
www.tecnomotor.it

(ITA) Implementata abilitazione e disabilitazione "gancio traino" - Implementata gestione per veicoli con SGW - Aggiunti parametri

(GB) Implementation and disabling of "tow hook" implemented - Implementation of management for vehicles with SGW - Parameters added

(ESP) Implementación y desactivación del "gancho de remolque" implementado - Implementación de gestión para vehículos con SGW - Parámetros agregados

FIAT 500L (199) 17 0.9 (77 kw) - PAM

FIAT 500L (199) 17 1.4 (119 kw) - PAM

FIAT 500L (199) 17 1.4 (88 kw) - PAM

FIAT 500L (199) 17 1.4 (70 kw) - PAM

FIAT 500L (199) 17 0.9 TWINAIR (74 kw) - PAM

FIAT 500L (199) 17 1.3 D MULTIJET (70 kw) - PAM

FIAT 500L (199) 17 1.6 D MULTIJET (88 kw) - PAM

FIAT 500L (199) 17 1.4 T-JET LPG (88 kw) - PAM

(ITA) Corretta procedura ed aggiunte immagini

(GB) Correct procedure and images added

(ESP) Procedimiento correcto e imágenes agregadas

INFINITI FX (S51) - - - MANUAL PROCED. - - - (2008-)

(ITA) Corretto data base. Messo per Transporter V

(GB) Corrected Data Base. Put for Transporter V

(ESP) Data Base corregido. Poner para Transporter V

VW TRANSPORTER BUS (V 7H-7E) - - - MANUAL PROCED. (2003-2014)

VW TRANSPORTER CAB. (V 7J) - - - MANUAL PROCED. (2003-2014)

VW TRANSPORTER FURG. (V 7H-7E) - - - MANUAL PROCED. (2003-2014)